

**ND80ZⅢ 附属CDROM取扱説明書**

**ND80ZⅢ USB接続操作説明書**

**ND80ZⅢ リモートプログラム操作説明書**

## 目次

I. 附属CDROM取扱説明書	1
1. はじめに	1
2. CDROMの内容	1
2. 1 asm80 フォルダ	1
2. 2 cppフォルダ	1
2. 3 nd80z3 フォルダ	2
2. 4 ND80ZⅢ説明書PDFフォルダ	2
2. 5 picprogram フォルダ	2
2. 6 zasm フォルダ	2
「nd3game」サブフォルダ	2
「nd3music」サブフォルダ	2
「nd80z3rom」サブフォルダ	2
2. 7 ND80ZⅢROMメモリマップ(参考資料)	3
3. 附属プログラムが動作するWindowsOSについて	3
3. 1 HIDWR. EXE、HIDRD. EXE、ZB3. EXE	3
3. 2 ASM80. COM、ZASM. COM、ZDAS. COM、SBASIC. COM	4
4. CDROMのコピー	4
4. 1 Windows7の場合	4
4. 2 WindowsXPの場合	5
4. 3 Windows2000の場合	6
4. 4 Windows98、SE、Meの場合	6
II. USB 接続説明書	8
1. USBケーブルを使ってND80ZⅢとDOS/Vパソコンを接続する	8
1. 1 Windows7の場合	8
1. 2 WindowsXPの場合	8
1. 3 Windows2000の場合	8
1. 4 Windows98、SE、Meの場合	8
2. HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)ドライバの確認	9
2. 1 Windows7の場合	9
2. 2 WindowsXPの場合	9
2. 3 Windows2000の場合	10
2. 4 Windows98、SE、MEの場合	10
2. 5 参考までに	10
3. ND80ZⅢからパソコンにプログラム(データ)を送信する	10
3. 1 パソコンの受信プログラム(HIDRD. EXE)を起動する	11
3. 2 ND80ZⅢの操作	11
3. 3 パソコンの表示	11
3. 4 エラーメッセージ	12
4. パソコンからND80ZⅢにプログラム(データ)を送信する	12
4. 1 ND80ZⅢの操作	12
4. 2 パソコンの送信プログラム(HIDWR. EXE)を起動する	12
4. 3 エラーメッセージ	12
III. ND80ZⅢリモートプログラム操作説明書	14
1. 準備	14
1. 1 コマンドプロンプト(MSDOSプロンプト)を開く	14
1. 2 [NumRock]の確認	14
1. 3 キー入力モードの確認	14
1. 4 ND80ZⅢとパソコンをUSBケーブルで接続します	14
1. 5 ND80ZⅢの電源を入れる	14
2. 起動	14
2. 1 DOSプロンプト(コマンドプロンプト)でZB3. EXEを実行する	14
2. 2 ND80ZⅢのリモート機能をONにします [* (I/O)][8 VF]	15
2. 3 ログファイルについて	15
3. 基本的な操作	15
3. 1 フルキーボードの各キーの機能	15
3. 2 操作例	16

4. プログラム、データのSAVE、LOAD	17
4. 1 プログラム、データのSAVE [／][s]ファイルネーム	17
4. 2 プログラム、データのLOAD [／][l]ファイルネーム	18
5. RS232C通信機能	18
5. 1 プログラム、データの送信 [／][s]	18
5. 2 プログラム、データの受信 [／][l]	19
6. その他のキー操作	20
6. 1 リモート接続プログラムの終了 [Ctrl][e]	20
6. 2 リモート接続プログラムの強制終了 [Ctrl][c]	20
6. 3 プログラムの実行 [r]	20
6. 4 リモート接続でのユーザープログラムの終了	21
6. 5 リターン(Continue)キー [n]	21
6. 6 I/O出力 [／][o]	22
6. 7 I/O入力 [／][i]	22
6. 8 Move Memory [／][m]	23
6. 9 Memory Dump [／][d]	23
7. レジスタモード	24
7. 1 レジスタモードの開始 [／][r]	24
7. 2 レジスタバッファの個別指定	25
7. 3 レジスタモードの終了 [／][O]	26
8. ブレイク動作	26
9. トレース機能 [／][t]	27

〒463-0067 名古屋市守山区守山2-8-14  
パレス守山305  
有限会社中日電工  
TEL052-791-6254 Fax052-791-1391  
E-mail [thisida@alles.or.jp](mailto:thisida@alles.or.jp)  
Homepage <http://www.alles.or.jp/~thisida/>

2010. 10. 6 Rev. 1. 0

# I. 附属CDROM取扱説明書

## 1. はじめに

ND80ZⅢのROMIにはTK80と同じ動作をするTK80モニタプログラムと、その機能を大幅に拡張したND80Zモニタプログラムが入っていますから、単独で使用しても8080やZ80のマシン語プログラムのトレーニングには十分活用することができます。

さらにND80ZⅢはUSB(HID)通信機能を内蔵していますから、USBケーブルを使ってWindowsパソコンに接続して、プログラムやデータを送受信することができます。

そのためにはあらかじめWindowsパソコンに、送信、受信プログラムを入れておく必要があります。

ND80ZⅢ組立キットの附属CDROMIには、送信、受信プログラムのほかにも、Z80の参考プログラムとしてND80ZⅢを使ったゲームプログラムや、電子オルゴールプログラムとその曲データが入っています。

またそのほかにもND80ZⅢをUSBケーブルでWindowsパソコンと接続して、パソコンのキーボードからND80ZⅢをリモート操作できる、リモート接続プログラムも入っています。

またND80ZⅢのROMIには、TK80モニタプログラムとND80Zモニタプログラムの他に、昔の8ビットパソコンと同等レベルのBASICインタプリタプログラムも入っていて、ND80ZⅢをWindowsパソコンとUSB接続して、リモート接続プログラムによって、ND80ZⅢの上でBASICプログラムを走らせることもできます。

附属CDROMIには、そのほかにもSBASICコンパイラ、8080アセンブラ、Z80アセンブラ、Z80逆アセンブラの各プログラムも入っています。

それらのプログラムは附属CDROMの「nd80z3」フォルダにまとめて入っていますから、最初にCDROMから「nd80z3」フォルダをそのままハードディスクにコピーすることで、いつでもコマンドプロンプトを開いてコマンドを入力するだけで、簡単に使うことができます。

この説明書では、まず最初に、II. CDROMのコピー で、附属CDROMから「nd80z3」フォルダをハードディスクにコピーする方法を説明します。

次に、II. USB接続および操作 で、ND80ZⅢをWindowsパソコンとUSB接続して、プログラムやデータをSAVE、LOADする方法について説明します。

最後に、III. リモート接続プログラムの操作 で、REMOTE. EXEの操作の仕方について説明します。

そのほかのプログラム、ZB3BASICインタプリタ、SBASICコンパイラ、8080アセンブラ、Z80アセンブラ、Z80逆アセンブラについては、それぞれの説明書を参照してください。

## 2. CDROMの内容

附属CDROMIには、下記の各フォルダがあります。

asm80  
cpp  
nd80z3  
ND80ZⅢ説明書PDF  
picprogram  
zasm

### 2.1 asm80 フォルダ

「asm80」フォルダには、ND80ZⅢモニタROMのアドレス0000にあるTK80モニタプログラム、アドレス0400にあるTK80モニタプログラムと、それからTK80モニタ操作説明書記載のサンプルプログラム(sound. btk)の各ソースプログラムが入っています。

またそれらのソースプログラムを8080アセンブラ(ASM80. COM)でアセンブルして作成された、バイナリファイル、リストファイル、BTKファイルも入っています。

ASM80. COMは「nd80z3」フォルダにありますが、このフォルダにも入れてあります。

### 2.2 cppフォルダ

「cpp」フォルダには、USB(HID)送信プログラムhidwr. exe、USB(HID)受信プログラムhidrd. exe、Z80BASIC+リモート接続プログラムzb3. exeの、各ソースプログラムが入っています。

またそれらのソースプログラムをBorland C++コンパイラVersion5. 5でコンパイルして生成された各ファイルも入っています。

コンパイル後に作られたexeファイルは「nd80z3」フォルダにもコピーしてあります。

## 2.3 nd80z3 フォルダ

「nd80z3」フォルダには、ND80ZⅢをUSBコネクタでWindowsパソコンと接続して使う全てのプログラムやデータファイルが含まれています。

またND80ZⅢの接続を必要としない、アセンブラ、逆アセンブラやSBASICコンパイラも、このフォルダに入っています。

「nd80z3」フォルダをそのままハードディスクにコピーして、コマンドプロンプトの作業フォルダをコピー後の「nd80z3」フォルダにすれば、ND80ZⅢ組立キット附属説明書にある作業は全て、そのコマンドプロンプト上で行うことができます。

## 2.4 ND80ZⅢ説明書PDFフォルダ

「ND80ZⅢ説明書PDF」フォルダには、ND80ZⅢ組立キットの附属説明書全部のPDFファイルがあります。Adobe Acrobat ReaderなどのPDF閲覧ソフトウェアで閲覧したり印刷することができます。

## 2.5 picprogram フォルダ

「picprogram」フォルダには、ND80ZⅢのUSB通信、RS232C通信を行っている、PIC18F14K50アセンブラソースプログラムがあります。

またソースプログラムをMicrochip社のMPLAB IDE v8.40を使ってアセンブルしてできたファイルも入れてあります。

## 2.6 zasm フォルダ

「zasm」フォルダには、さらに以下のサブフォルダがあります。

### 「nd3game」サブフォルダ

「ND80ZⅢ応用プログラム集」に収められているゲームプログラムの各ソースプログラムが入っています。

またそれらのソースプログラムをZ80アセンブラ(ZASM.COM)でアセンブルして作成された、バイナリファイルやリストファイル、ND80ZⅢにLOADするためのBTKファイルも入っています。

各BTKファイルは、使用の便を考えて、「nd80z3」フォルダにもコピーしてあります。

### 「nd3music」サブフォルダ

「ND80ZⅢ応用プログラム集」に収められている電子オルゴールプログラムのソースプログラムと曲データファイルが入っています。電子オルゴールプログラムのソースプログラムをZ80アセンブラ(ZASM.COM)でアセンブルして作成された、バイナリファイルやND80ZⅢにLOADするためのBTKファイルも入っています。

電子オルゴールプログラムのBTKファイルと曲データファイルは使用の便を考えて、「nd80z3」フォルダにもコピーしてあります。

[注記]上記の2つのフォルダにあるソースプログラムは、アセンブルして、ND80ZⅢにLOADできるBTKファイルとして「nd80z3」フォルダに入っていますから、あらためてアセンブルする必要はありません。

ユーザーが独自の工夫を加えてプログラムを作り変えたり、また一部を利用して新しいプログラムを作るときなどに利用しやすいように、という考えでソースプログラムをそのまま入れてあります。

### 「nd80z3rom」サブフォルダ

ND80ZⅢのモニタROMに書き込まれている、ND80Zモニタプログラム、ZB3BASICのソースプログラムがあります。

またそれらのソースプログラムをZ80アセンブラ(ZASM.COM)でアセンブルして作成された、バイナリファイルやリストファイルも入っています。

[注記]「nd80z3」フォルダに入っているプログラムやデータファイルのファイル名には、末尾にバージョンを示す数値やアルファベットがついていませんが、そのほかのフォルダにあるソースプログラムやデータファイルなどのファイル名には、末尾にバージョンを示す数値やアルファベットがついています。

これはファイル名だけでバージョンがわかるようにするためにオリジナルをそのままCDROMにコピーしたためで、ファイル名の末尾に数値、アルファベットがあるものと無いものは、ともに最終バージョンです。

## 2.7 ND80ZⅢROMメモリマップ(参考資料)

「asm80」フォルダと「nd80z3rom」フォルダには、ND80ZⅢのROMを構成するシステムプログラムが機能ごとに収められています。

各プログラムのROM内での配置を以下に示します。

7FFF		
	7F3D	ZDFLO1B
	6D00	
	6BD5	ZRRCNV1H
	5880	
	51B7	ZBSB2_2L
	3D80	
	3CC7	ZBASIC2V
	2000	
	1FFF	CMDTBL2C
	1D00	
	1CD2	ZENTRY1X
	1800	
	17FF	CMDTBL1G
	16E0	
	167B	ZMON1M
	1000	
	0DE3	ND3MON20(ND80Zmonitor)
	0800	
	07CE	NDMON4P(TK80monitor)
	0400	
	03CE	NDMON0M(TK80monitor)
0000	0000	

NDMON0M、NDMON4Pは0000番地、0400番地スタートのTK80モニタです。

ND3MON20はND80Zモニタです。

ZMON1MはBASICシステムの基本的なサブルーチンです。Windows/パソコンのROMBIOSに相当します。

CMDTBL1GはBASICシステムコマンドおよびBASICシステムのマシン語モニタコマンドのテーブルです。

ZENTRY1XはBASICシステムのモニタルーチンです。MSDOSの場合のMSDOS本体に相当します。

CMDTBL2CはBASICコマンドテーブルです。

ZBASIC2VはZ80BASICのメインプログラムとコアなサブルーチンです。

ZBSB2\_2Lは拡張機能的なBASICシステムサブルーチンです。

ZRRCNV1Hは、BASICシステムのマシン語モニタコマンドルーチンです。

ZDFLO1BはBASICシステムの倍精度浮動小数点演算ルーチンです。

## 3. 附属プログラムが動作するWindowsOSについて

### 3.1 HIDWR. EXE、HIDRD. EXE、ZB3. EXE

USB接続が必要なため、Windows98、98SE、98Me、Windows2000、WindowsXP、Windows7には接続して実行できますがWindowsNTには接続できません。

Windows7はHome Premium32ビット版と同じく64ビット版で動作確認をしました。WindowsXPはHome Edition(32ビット)での確認です。WindowsXPの64ビット版は確認していません。

Vistaは未確認ですが、WindowsXPとWindows7で動作することは確認できていますから、おそらく問題はないと思います。

### 3. 2 ASM80. COM、ZASM. COM、ZDAS. COM、SBASIC. COM

1) Windows98、98SE、98Me、Windows2000、WindowsXP(32ビット版)、Windows7(32ビット版)では動作しますが、16ビットアプリケーションのため、WindowsXP(64ビット版)、Windows7(64ビット版)では実行することができません。

2) Windows2000、WindowsXP(32ビット)は、コマンドプロンプトを開いたあと、最初に1回だけ下記の操作が必要です。

>debug[Enter] DEBUGコマンドを実行する

—q[Enter] DEBUGコマンドを終了するためにq(Quit)のイニシャルを入力してから[Enter]を入力する  
このようにしないと、実行結果が画面に表示されません。

3) Windows7(32ビット)は、debugコマンドを実行する必要はありませんが、16ビットアプリケーションを実行すると、それ以前に画面に表示されていた日本語の表示が?に置き換えられてしまいます。

プログラムの実行には影響はありません。

## 4. CDROMのコピー

ND80ZⅢキットに付属しているCDROMから、ND80ZⅢとの接続に必要なプログラムや、ND80ZⅢのサンプルプログラムなどをハードディスクにコピーします。

付属のCDROMをCDROMドライブ(DVDドライブ)にセットします。ドライブ番号はパソコンのハードウェア構成によって異なりますが、以下の説明ではD:にCDROM(DVD)ドライブが割り当てられているものとします。

またローカルディスクがCドライブとして説明をします。

ND80ZⅢをUSBでWindows/パソコンに接続したり、CDROMに入っているいろいろなアプリケーションを実行するためのプログラムやデータファイルは全て「nd80z3」フォルダにありますから、「nd80z3」フォルダをフォルダごとCドライブにコピーします。

コピーしたあと、すぐにプログラムが使えるように、準備をします。その準備の仕方はOSによって少しずつ異なります。

### 4. 1 Windows7の場合

「nd80z3」フォルダをローカルディスク(C:)にコピーします。コピーの方法はいろいろあります。慣れている方法でコピーしてください。

操作例: 「スタート」→「コンピュータ」→「DVDドライブ(D:)」の順にダブルクリックして開き「nd80z3」フォルダを右クリックしてメニューを開き、「コピー」をクリックします。次に「ローカルディスク(C:)」を右クリックしてメニューを開き、「貼り付け」をクリックします。

「ローカルディスク(C:)」に「nd80z3」フォルダができたことを確認してください。

次にコマンドプロンプトをすぐに使えるようにします。ND80ZⅢ関係のプログラムは一般的なWindowsプログラムと違い、コマンドプロンプトで使います。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にマウスで選択し、「コマンドプロンプト」を右クリックします。

メニューが開くのでその中の「コピー」をクリックします。

次にデスクトップ(起動後のショートカットアイコンが並んでいる画面)のアイコンが無い地の部分にマウスを持っていて、そこで右クリックします。ここでもメニューが開くので「貼り付け」をクリックします。

デスクトップに「コマンドプロンプト」のアイコンができたことを確認してください。

デスクトップにできたコマンドプロンプトのアイコンを右クリックします。

メニューの中の「プロパティ」をクリックします。

「コマンドプロンプトのプロパティ」の「ショートカット」タブをクリックします。

「作業フォルダ」を書き換えます。

初期状態では「%HOMEDRIVE%\HOMEPATH%」になっているはずですが、ここを「%HOMEDRIVE%\nd80z3」に書き換えて

ください(かならず半角で入れてください。半角なら大文字でも小文字でもよいのですが、全角では正しく実行されません)。

次に「レイアウト」タブをクリックします。

画面バッファのサイズとウィンドウのサイズを、幅(W):80、高さ(H):25に設定してください。

ウィンドウのサイズは、初期状態では幅:80、高さ:25になっていますから、変更の必要はないはずですが、確認はしておいてください。画面バッファサイズの高さは大きい値になっていますから、▼ボタンで25まで下げてください。

このとき25より小さい値まで下げると、ウィンドウのサイズの高さも連動して小さくなってしまいますが、画面バッファのサイズの高さを25まで上げて、ウィンドウのサイズは大きくなりません。それぞれ25になるように操作してください。

最後に「OK」をクリックします。

コマンドプロンプトアイコンの下に表示されている名前も変更しておきます。さきほどと同じようにコマンドプロンプトアイコンを右クリックしてメニューを開き、「名前の変更」をクリックします。名前(コマンドプロンプト)が白抜き文字で表示されるので、てきとうな名前に変更します。「nd80z3」でよいでしょう(ここは全角でも漢字でも構いません)。

## 4.2 WindowsXPの場合

「nd80z3」フォルダをローカルディスク(C:)にコピーします。コピーの方法はいろいろあります。慣れている方法でコピーしてください。

操作例:「マイコンピュータ」→「Dドライブ」の順にダブルクリックして開き「nd80z3」フォルダを右クリックしてメニューを開き、「コピー」をクリックします。次に「マイコンピュータ」をダブルクリックして開き「ローカルディスク」(C:)を右クリックしてメニューを開き、「貼り付け」をクリックします。

「ローカルディスク」(C:)に「nd80z3」フォルダができたことを確認してください。

次にコマンドプロンプトをすぐ使えるようにします。ND80ZⅢ関係のプログラムは一般的なWindowsプログラムと違い、コマンドプロンプトで使います。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にマウスで選択し、「コマンドプロンプト」を右クリックします。

メニューが開くのでその中の「コピー」をクリックします。

次にデスクトップ(起動後のショートカットアイコンが並んでいる画面)のアイコンが無い地の部分にマウスを持って行って、そこで右クリックします。ここでもメニューが開くので「貼り付け」をクリックします。

デスクトップに「コマンドプロンプト」のアイコンができたことを確認してください。

デスクトップにできたコマンドプロンプトのアイコンを右クリックします。

メニューの中の「プロパティ」をクリックします。

「コマンドプロンプトのプロパティ」の「ショートカット」タブをクリックします。

「作業フォルダ」を書き換えます。

初期状態では「%HOMEDRIVE%\HOMEPATH%」になっているはずですが、ここを「%HOMEDRIVE%\nd80z3」に書き換えてください(かならず半角で入れてください。半角なら大文字でも小文字でもよいのですが、全角では正しく実行されません)。

次に「レイアウト」タブをクリックします。

画面バッファのサイズとウィンドウのサイズを、幅(W):80、高さ(H):25に設定してください。

ウィンドウのサイズは、初期状態では幅:80、高さ:25になっていますから、変更の必要はないはずですが、確認はしておいてください。画面バッファサイズの高さは大きい値になっていますから、▼ボタンで25まで下げてください。

このとき25より小さい値まで下げると、ウィンドウのサイズの高さも連動して小さくなってしまいますが、画面バッファのサイズの高さを25まで上げて、ウィンドウのサイズは大きくなりません。それぞれ25になるように操作してください。

最後に「OK」をクリックします。

コマンドプロンプトアイコンの下に表示されている名前も変更しておきます。さきほどと同じようにコマンドプロンプトアイコンを右クリックしてメニューを開き、「名前の変更」をクリックします。名前(コマンドプロンプト)が白抜き文字で表示されるので、てきとうな名前に変更します。「nd80z3」でよいでしょう(ここは全角でも漢字でも構いません)。



### 4.3 Windows2000の場合

「nd80z3」フォルダをローカルディスク(C:)にコピーします。コピーの方法はいろいろあります。慣れている方法でコピーしてください。

操作例:「マイコンピュータ」→「Dドライブ」の順にダブルクリックして開き「nd80z3」フォルダを右クリックしてメニューを開き、「コピー」をクリックします。次に「マイコンピュータ」をダブルクリックして開きローカルディスク(C:)を右クリックしてメニューを開き、「貼り付け」をクリックします。

ローカルディスク(C:)に「nd80z3」フォルダができたことを確認してください。

次にコマンドプロンプトをすぐ使えるようにします。ND80ZⅢ関係のプログラムは一般的なWindowsプログラムと違い、コマンドプロンプトで使います。

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にマウスで選択し、「コマンドプロンプト」を右クリックします。

メニューが開くのでその中の「コピー」をクリックします。

次にデスクトップ(起動後のショートカットアイコンが並んでいる画面)のアイコンが無い地の部分にマウスを持って行って、そこで右クリックします。ここでもメニューが開くので「貼り付け」をクリックします。

デスクトップに「コマンドプロンプト」のアイコンができたことを確認してください。

デスクトップにできたコマンドプロンプトのアイコンを右クリックします。

メニューの中の「プロパティ」をクリックします。

「コマンドプロンプトのプロパティ」の「ショートカット」タブをクリックします。

「作業フォルダ」を書き換えます。

初期状態では「%HOMEDRIVE%\HOMEPATH%」になっているはずですが、ここを「%HOMEDRIVE%\nd80z3」に書き換えてください(かならず半角で入れてください。半角なら大文字でも小文字でもよいのですが、全角では正しく実行されません)。

次に「レイアウト」タブをクリックします。

画面バッファのサイズとウィンドウのサイズを、幅(W):80、高さ(H):25に設定してください。

ウィンドウのサイズは、初期状態では幅:80、高さ:25になっていますから、変更の必要はないはずですが、確認はしておいてください。画面バッファサイズの高さは大きい値になっていますから、▼ボタンで25まで下げてください。

このとき25より小さい値まで下げると、ウィンドウのサイズの高さも連動して小さくなってしまいますが、画面バッファのサイズの高さを25まで上げて、ウィンドウのサイズは大きくなりません。それぞれ25になるように操作してください。

最後に「OK」をクリックします。

コマンドプロンプトアイコンの下に表示されている名前も変更しておきます。さきほどと同じようにコマンドプロンプトアイコンを右クリックしてメニューを開き、「名前の変更」をクリックします。名前(コマンドプロンプト)が白抜き文字で表示されるので、てきとうな名前に変更します。「nd80z3」でよいでしょう(ここは全角でも漢字でも構いません)。

### 4.4 Windows98、SE、Meの場合

「nd80z3」フォルダをCドライブ(C:)にコピーします。コピーの方法はいろいろあります。慣れている方法でコピーしてください。

操作例:「マイコンピュータ」→「Dドライブ」の順にダブルクリックして開き、「nd80z3」フォルダを右クリックしてメニューを開き、「コピー」をクリックします。次にマイコンピュータをダブルクリックして開きCドライブを右クリックしてメニューを開き、「貼り付け」をクリックします。

Cドライブに「nd80z3」フォルダができたことを確認してください。

次にDOSプロンプトをすぐ使えるようにします。ND80ZⅢ関係のプログラムは一般的なWindowsプログラムと違い、DOSプロンプト(DOS窓)で使います。

「スタート」→「プログラム」→「MSDOSプロンプト」の順にマウスで選択し、「MSDOSプロンプト」を右クリックします。

メニューが開くのでその中の「コピー」をクリックします。

次にデスクトップ(起動後のマイコンピュータなどのショートカットアイコンが並んでいる画面)のアイコンなどが無い地

の部分にマウスを持って行って、そこで右クリックします。ここでもメニューが開くので「貼り付け」をクリックします。デスクトップに「MSDOSプロンプト」のアイコンができたことを確認してください。

デスクトップにできたアイコンをマウスで右クリックします。

メニューの中の「プロパティ」をクリックします。

「MSDOSプロンプトのプロパティ」の「プログラム」タブをクリックします。「作業ディレクトリ」を書き換えます。初期状態では「C: ¥ WINDOWS」になっているはずですが、ここを「C: ¥ nd80z3」に書き換えてください(かならず半角で入れてください。半角なら大文字でも小文字でもよいのですが、全角では正しく実行されません)。書き換えたら「OK」をクリックします。


最後にMSDOSプロンプトアイコンの下に表示されている名前も変更しておきます。

さきほどと同じようにMSDOSプロンプトアイコンを右クリックしてメニューを開き、「名前の変更」をクリックします。名前(MSDOSプロンプト)が白抜き文字で表示されるので、てきとうな名前に変更します。「nd80z3」でよいでしょう(ここは全角でも漢字でも構いません)。

## II. USB 接続説明書

### 1. USBケーブルを使ってND80ZⅢとDOS/Vパソコンを接続する

USBケーブルを使って、ND80ZⅢ基板のUSBコネクタと、DOS/VパソコンのUSBコネクタを接続します。



ケーブルがしっかりとそれぞれのコネクタに入っていることを確認してから、ND80ZⅢの電源を入れてください。はじめてパソコンに接続したときのみ、USBデバイス用のドライバソフトウェアを組み込むためのメッセージが表示されます。

Windows7、WindowsXP、Windows2000は自動的にデバイスドライバが組み込まれます。

Windows98では「新しいハードウェアの追加ウィザード」が開始されます。

デバイスドライバが正しく組み込まれると、デバイスマネージャのツリーの中に「USB ヒューマンインターフェイスデバイス HID準拠デバイス」として認識され表示されます。

デバイスマネージャについては **1.6 HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)ドライバの確認** を参照してください。

接続したときのタイミングで正しく認識されなかった場合には、デバイスドライバの組み込みが打ち切られて、デバイスマネージャのツリーの USB ヒューマンインターフェイスデバイスの表示に「！」マークがつくか、不明なデバイスの表示になります。

そのような場合には、ND80ZⅢのリセットキーを押してください。

ドライバの組み込み作業が最初から行われます。

#### 1.1 Windows7の場合

「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」のメッセージが表示され、続いて「USB入力デバイス デバイスドライバソフトウェアがインストールされました」と表示され、自動的にWindows標準のHIDドライバが組み込まれます。

#### 1.2 WindowsXPの場合

「新しいハードウェアが見つかりました USB Device」のメッセージが表示され、続いて「新しいハードウェアが見つかりました USBヒューマンインターフェイスデバイス」の表示に変わり、最後に「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました」と表示され、自動的にWindows標準のHIDドライバが組み込まれます。

#### 1.3 Windows2000の場合

「新しいハードウェアが見つかりました ドライバを検索中」のメッセージが表示され、自動的にWindows標準のHIDドライバが組み込まれます。

#### 1.4 Windows98, SE, Meの場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されますから、Windows98システムディスクをCDROMドライブにセットしてください。

「次の新しいドライバを検索しています」

「USB ヒューマン インターフェイス デバイス」  
の表示画面が出ますから、「次へ」をクリックします。

「検索方法を選択してください。」の表示になります。  
「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択して「次へ」をクリックします。

次の画面

「新しいドライバはハードドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます…」  
では「検索場所を指定」のみを選択して(その他にもチェックがついていたら、他はすべてクリックしてチェックを外します)、「検索場所の指定」窓に「D: Win98」と入力して「次へ」をクリックします。

「次のデバイス用のドライバファイルを検索します  
USB ヒューマン インターフェイス デバイス」  
と表示されますから、「次へ」をクリックします。

「USB ヒューマン インターフェイス デバイス  
新しいハードウェアに必要なソフトウェアがインストールされました」  
と表示されるので「完了」をクリックします。

## 2. HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)ドライバの確認

USBヒューマンインターフェイスデバイスドライバが正しくインストールされたことは、デバイスマネージャーで確認することができます。

### 2.1 Windows7の場合

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックして開きます。  
「ハードウェアとサウンド」をクリックします。  
一番上に表示される「デバイスとプリンタ」の一番右に「デバイスマネージャ」がありますから、それをクリックします。  
ハードウェアツリーが表示されます。  
その中の「ヒューマンインターフェイスデバイス」の左の三角マークをクリックします。  
複数のHIDデバイスを接続している場合には、接続されている数だけ、「USB入力デバイス」が表示されます。  
「USB入力デバイス」を右クリックして「プロパティ」を選択、表示します。  
「詳細」タブを選択します。  
プロパティの「デバイスの説明」をクリックします。  
表示されるメニューの中の、「ハードウェア ID」をクリックします。  
値(V)の窓に  
USB¥VID\_04D8&PID\_000A  
と表示されたデバイスがND80ZⅢのHIDインターフェイスです。

[注記]この表示はND80ZⅢの電源を切るか、USBケーブルの接続を外すと表示されなくなります。この表示はND80ZⅢが電源ONの状態状態でUSBケーブルで接続されている間だけ表示されます。

### 2.2 WindowsXPの場合

「スタート」か「マイコンピュータ」から「コントロールパネル」を選択しダブルクリックで開きます。  
「作業する分野を選びます」という表示になっていたら、その左側の「クラシック表示に切り替える」を左クリックしてアイコンの表示に切り替えます。  
表示されたアイコンの中の「システム」をダブルクリックします。  
  
表示される「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブを左クリックします。  
「デバイスマネージャ」ボタンを左クリックします。

ハードウェアツリーが表示されます。  
その中の「ヒューマンインターフェイスデバイス」の左の[+]を左クリックします。  
複数のHIDデバイスを接続している場合には、接続されている数だけ、「USBヒューマンインターフェイスデバイス」が表示されます。  
「USBヒューマンインターフェイスデバイス」を右クリックして「プロパティ」を選択、表示します。

「詳細」タブを選択したとき、  
表示されるデバイス情報で、  
VID\_04D8 & PID\_000A  
と表示されたデバイスがND80ZⅢのHIDインターフェイスです。

[注記]この表示はND80ZⅢの電源を切るか、USBケーブルの接続を外すと表示されなくなります。この表示はND80ZⅢが電源ONの状態ではUSBケーブルで接続されている間だけ表示されます。

## 2.3 Windows2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択しクリックして開きます。  
「システム」アイコンをクリックします。  
表示される「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブをクリックします。  
「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

ハードウェアツリーが表示されます。  
その中の「ヒューマンインターフェイスデバイス」の左の[+]をクリックします。  
複数のHIDデバイスを接続している場合には、接続されている数だけ、「USBヒューマンインターフェイスデバイス」が表示されます。

Windows2000ではデバイスの詳細情報は表示されません。  
ツリーが表示されている状態で、ND80ZⅢの電源をOFFにするかUSBケーブル接続を外すと表示されなくなり、接続して電源ONにしたときに表示される「USBヒューマンインターフェイスデバイス」がND80ZⅢのHIDインターフェイスです。

## 2.4 Windows98、SE、MEの場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択しクリックして開きます。  
「システム」アイコンをクリックします。  
「デバイスマネージャ」タブを選択します。

ハードウェアツリーが表示されます。  
その中の「ヒューマンインターフェイスデバイス」の左の[+]をクリックします。  
複数のHIDデバイスを接続している場合には、接続されている数だけ、「USBヒューマンインターフェイスデバイス」が表示されます。

Windows98、SE、MEではデバイスの詳細情報は表示されません。  
ツリーが表示されている状態で、ND80ZⅢの電源をOFFにするかUSBケーブル接続を外すと表示されなくなり、接続して電源ONにしたときに表示される「USBヒューマンインターフェイスデバイス」がND80ZⅢのHIDインターフェイスです。

## 2.5 参考までに

ND80ZⅢのUSBインターフェイスは、ND80ZⅢに電源を入れないと、Windowsからは認識されません。  
普通小型のUSB機器はUSBケーブル経由でパソコンから電源の供給を受けるものが多いので、そのような機器ではUSBケーブルでパソコンに接続するだけでWindowsに認識されます。

ND80ZⅢのUSBインターフェイスは、回路の電源をND80ZⅢの側から供給されるようにしてあって、USBコネクタの+電源ラインは接続してありません。

ND80ZⅢ全体の消費電流は約200～300mAで、多分この程度ならUSBケーブル経由でも供給は可能かも知れませんが、何らかの理由でND80ZⅢの消費電流が増大したり、回路がショートしたりすると、最悪の場合、パソコンのUSBコネクタが機能しなくなったり、パソコン自体が破損してしまうことも無いとはいえません。

ND80ZⅢのUSBインターフェイス回路にUSBコネクタの+電源ラインが接続されていないのは、そういう理由からです。

## 3. ND80ZⅢからパソコンにプログラム(データ)を送信する

以下の操作については、「TK80モニタプログラム操作説明書」および「ND80Zモニタプログラム操作説明書」の「4章プログラム、データのSAVE、LOAD」でも説明しています。あわせて参照してください。

ND80ZⅢからパソコンにプログラムやデータを送信したり、逆にパソコンからND80ZⅢにプログラムやデータを送信

するには、TK80モニタまたはND80Zモニタの機能を利用するのが便利です。

USBケーブルを使ってパソコンと接続していても、実際にはそのUSB通信はPIC18F14K50が行いますから、ND80ZⅢではIN命令、OUT命令を使ってPIC18F14K50との間でデータのやりとりをするプログラムを書けば、DOS/Vパソコンとの間でのデータやプログラムの送受信を行うこともできます。

しかし、単にデータやプログラムをパソコンに保存しておきたい、あるいはパソコンからND80ZⅢにデータやプログラムを送りたい、というだけのことでしたら（普通はそういう目的がほとんどのはずです）、TK80モニタ、またはND80ZモニタのSAVE(STORE)、LOADの機能を使うのが、最も簡単な方法です。

### 3.1 パソコンの受信プログラム(HIDRD. EXE)を起動する

ND80ZⅢからパソコンにデータやプログラムを送信するには、まずパソコン側の受信プログラム(HIDRD. EXE)を先に実行します。

ただしHIDRD. EXEの実行よりも前に、USBケーブルでND80ZⅢとパソコンを接続し、ND80ZⅢの電源を入れておく必要があります。

デスクトップ上のDOSプロンプト(コマンドプロンプト)のショートカットをダブルクリックしてコマンドプロンプトを開いてください。

HIDRD. EXEを実行するには、受信したデータ(プログラム)を保存しておくためのファイルを指定する必要があります。

ファイル名の拡張子は任意ですが、8080アセンブラ、Z80アセンブラで作成した、ND80ZⅢへ送信するためのファイルにはBTKという拡張子をつけますから、それにあわせて、BTKという拡張子をつけるようにした方がよいでしょう。

BTKは、Binary file for TK80 の意味です。

HIDRD. EXEで指定したファイル名がすでに存在すると、新しいファイルで上書きしてしまいますから注意してください。

次のように入力します。

大文字でも小文字でもかまいませんが、半角で入力してください。

```
HIDRD TEST. BTK[Enter] .....[Enter]はEnterキーのことです
↑スペースを1文字空けてください
```

ND80ZⅢがUSBケーブルでパソコンに接続されていて、ND80ZⅢに電源が入っていると、次のように表示されます。

送信を開始してください

### 3.2 ND80ZⅢの操作

パソコン側の表示を確認したら、ND80ZⅢの送信を開始します。

TK80のキーを次のように操作します。

アドレス8000から80FFの範囲のメモリ内容を送信する場合の例です。

(1)TK80モニタの操作

```
[8][0][0][0][ADRSSET]
```

```
[8][0][F][F][STORE] (キーシールは[* (I/O)]になっています)
```

(2)ND80Zモニタの操作

```
[8][0][0][0][ADRSSET]
```

```
[8][0][F][F][*(I/O)][C sv]
```

### 3.3 パソコンの表示

この程度のデータ量ならば瞬時に送信が完了し、パソコンのDOS窓には、下のように表示されます。

```
s=8000,e=80ff,datan=104
```

```
received data 260(104) bytes
```

nd80z3 フォルダには、TEST. BTKファイルが作成されています。

### 3.4 エラーメッセージ

HIDRDコマンドを入力したときに表示されるエラーメッセージです。

#### コマンドまたはファイル名が違います

つづりが間違っているか、全角で入力しているか、またはこのフォルダ(nd80z3)にHIDRD. EXEがありません。

#### ファイル名が指定されていません

ファイル名をつけないで、HIDRDだけを入力すると、このメッセージが表示されます。

#### ND80ZⅢが接続されていないか電源が入っていません

接続に問題があります。USBケーブルの接続を確認してください。

## 4. パソコンからND80ZⅢにプログラム(データ)を送信する

### 4.1 ND80ZⅢの操作

操作の手順は 3. の逆になります。  
今度は先にND80ZⅢを操作します。

TK80モニタの受信操作は簡単です。

ただ[LOAD]キー(キーのシールは[REG]です)を押すだけです。

7セグメントLEDの表示は変わりませんが、キー入力を受け付けなくなりますから、LOADスタンバイであることがわかります。

ND80Zモニタでは、[\* (I/O)]キーに続けて[D LD]キーを押します。

### 4.2 パソコンの送信プログラム(HIDWR. EXE)を起動する

USBケーブルでND80ZⅢとパソコンが接続されていることを確認してください。

もしまだコマンドプロンプト画面が開いていなければ、デスクトップ上のコマンドプロンプトのショートカットをダブルクリックしてコマンドプロンプト画面を開いてください。

HIDWR. EXEを実行するには、送信データ(プログラム)がBTK形式で書かれているファイルが必要です(BTK形式については 3.1 パソコンの受信プログラム(HIDRD. EXE)を起動する を参照してください)。

拡張子はBTKでなくても構いませんが、ファイルの中身はBTKファイルのルールに合ったものでなければ正しく送信することはできません。

BTKファイルは、ND80ZⅢから送信して、それをHIDRD. EXEで受信したときに作成されたファイルか、8080アセンブラ(ASM80. COM)またはZ80アセンブラ(ZASM. COM)で作成した拡張子がBTKのプログラムファイルです。

次のように入力します。

大文字でも小文字でもかまいませんが、半角で入力してください。

```
HIDWR TEST. BTK[Enter] .....[Enter]はEnterキーのことです  
↑スペースを1文字空けてください
```

ND80ZⅢがUSBケーブルでパソコンに接続されていて、ND80ZⅢに電源が入っていると、次のように表示されます。

```
s=8000,e=80ff  
send data 260(=104) bytes
```

送信はただちに開始されますから、短いプログラム(データ)ならばすぐに送信が完了します。

### 4.3 エラーメッセージ

HIDWRコマンドを入力したときに表示されるエラーメッセージです。

#### コマンドまたはファイル名が違います

つづりが間違っているか、全角で入力しているか、またはこのフォルダ(nd80z3)にHIDWR. EXEがありません。

**ファイル名が指定されていないかファイルが見つかりません**

ファイル名をつけずに、HIDWRだけを入力すると、このメッセージが表示されます。

またファイル名を指定していても、そのファイルがこのフォルダ(nd80z3)にない場合にもこのメッセージが表示されま

す。

**ND80ZⅢが接続されていないか電源が入っていません**

接続に問題があります。USBケーブルの接続を確認してください。



### Ⅲ. ND80ZⅢリモートプログラム操作説明書

USBケーブルを使ってWindowsパソコンとND80ZⅢ (ND80Zモニター)を接続した状態で、Windows上のDOSプロンプト(コマンドプロンプト)で、キー入力操作をすると、それがちょうどND80ZⅢの5×5キーから入力したのと同じ感じで、ND80ZⅢに伝えられ、ND80ZⅢからは、LEDに表示するデータがそのままパソコンに送られてきて、それがDOSプロンプト(コマンドプロンプト)画面に表示されます。

このプログラムは当初はremote. exeとして作成しましたが、その後にZ80BASICシステムの一部として組み込みました。

そのため、Windowsパソコンのコマンドプロンプトで実行するプログラムはremote. exeという名前ではなくて、zb3. exeになっています。

ここでは、そのzb3. exeのリモート操作機能についてのみ説明をします。

Z80BASICインタプリタの起動、操作については、「ZB3BASIC操作説明書」を参照してください。

#### 1. 準備

##### 1.1 コマンドプロンプト(MSDOSプロンプト)を開く

「USB接続説明書」の説明にしたがってデスクトップに作成したコマンドプロンプト(nd80z3)アイコンをクリックして、コマンドプロンプトを開始します。

コマンドプロンプト画面に、

C: ¥ nd80z3 >

と表示されていることを確認してください。

##### 1.2 [NumRock]の確認

パソコンのフルキーボードの右側部分にある数字キーを有効にするために、NumLockランプがついていることを確認してください。

NumLockが有効になっていると、キーボード右側の数字キーからも数字の入力ができます。

もし数字の入力ができない状態でしたら、[NumLock]キーを押してください。

NumLockランプが点灯し、キーボード右側の数字キーからも入力ができるようになります。

##### 1.3 キー入力モードの確認

パソコンのキーボードの入力モードが「直接入力」または「半角英数」になっていることを確認してください(「直接入力」を推奨)。

キーボード右上のCapsLock表示が消灯していることを確認してください。

もしCapsLockが点灯していたら、[Shift]キーを押しながら[ Caps Lock]キーを押して、CapsLock表示を消灯させてください。

##### 1.4 ND80ZⅢとパソコンをUSBケーブルで接続します

接続については「USB接続説明書」を参照してください。

##### 1.5 ND80ZⅢの電源を入れる

ND80ZⅢをND80Zモニターモードで立ち上げます(電源を入れます)。

[注意]TK80モニターモードではリモート機能を使うことはできません。

#### 2. 起動

##### 2.1 DOSプロンプト(コマンドプロンプト)でZB3. EXEを実行する

コマンドプロンプト画面で、zb3[Enter]と入力すると、下記のように表示されます。

```
C:¥nd80z3>zb3[Enter]
```

```
*** ND80Z3 remote keyin ***
```

```
logfile nd80zlog¥mddhmm.txt open
```

ND80ZⅢに接続しました

このとき、

ND80ZⅢが接続されていないか電源が入っていません

と表示されたら、USB接続がうまく行われていません。

ND80ZⅢのリセットキーを押してから、もう一度、zb3. exeを実行してみてください。

## 2.2 ND80ZⅢのリモート機能をONにします [\* (I/O)][8 VF]

ND80ZⅢで、[\* (I/O)]キーに続けて[8 VF]キーを押します。

すると、コマンドプロンプト画面に下のように表示されます。

ND80ZⅢに接続しました

0001 0000 -

[注記] 上の表示はND80ZⅢをリセットまたは電源ON直後の状態から、リモート機能をONにしたときの表示です。

リモートONにする前のND80ZⅢの7セグメントLEDに表示されていた、アドレス表示部の値+1が、7セグメントLEDと、コマンドプロンプト画面の両方に表示されます。

これ以後、ND80ZⅢのキーボードから入力する代わりに、パソコンのフルキーボードから入力するキーコードがUSBを介してND80ZⅢに送られ、またND80ZⅢの7セグメントLEDに表示されると同時に、同じ表示がコマンドプロンプト画面にも表示されるようになります。

画面に表示される左側の4桁はND80ZⅢの7セグメントLEDの左4桁(アドレス表示部)と同じで、右側の4桁は、ND80ZⅢの7セグメントLEDの右4桁(データ表示部)と同じになります。

その右側の - の右にキーボードから入力するデータが表示されます。

ND80ZⅢのキー入力では、キーから入力されたデータはつねにデータ表示部の一番右に表示され、それ以前に入力表示されていた16進数は左に1桁シフトします。キー入力前にデータ表示部の左端に表示されていた16進数は左シフトの結果消えてしまいます。

リモートキー入力も、このキー入力動作に順じた働きをします。

フルキーボードから入力された16進数は、コマンドプロンプト画面の - の右側に表示されると同時にND80ZⅢの7セグメントLEDのデータ表示部にも、同じように表示されます。

このときND80ZⅢの7セグメントLEDの表示は、通常のND80ZⅢのキー入力と全く同じように、左シフト表示されますが、コマンドプロンプト画面ではシフト表示は行われません。

コマンドプロンプト画面で - の右に表示されている16進数のうち最後の4桁が、ND80ZⅢの7セグメントLEDのデータ表示部に現在表示されている数字だということを理解しておいてください。

## 2.3 ログファイルについて

zb3. exeの実行を開始すると、実行中のキー操作や画面表示を記録するためのログファイルがOPENされます。

ログファイルはzb3. exeの実行が開始されたときの月日時分を8桁の数値で表現したファイル名で拡張子はTXTです。

zb3. exeがあるフォルダ nd80z3 に新しいフォルダ nd80zlog が作られてそこに保存されます。

TXTファイルですから、notepad(メモ帳)などで開くことができます。

ログファイルはzb3. exeが正しく終了したときに、保存されます。

zb3. exeを正しく終了するには[Ctrl]キーを押しながら[E]キーを押します。

通常強制終了のために使われる[Ctrl][C]で終了すると、ログファイルは破棄されます。

## 3. 基本的な操作

### 3.1 フルキーボードの各キーの機能

(1) [0]~[9]、[a]~[f]はND80ZⅢの数値入力キーの[0]~[9]、[A]~[F]と同じ機能です。

(2) 次のキーはND80ZⅢの[A]~[F]の代わりに使うことができます。

[Delete]は[A]  
[End]は[B]  
[PageDown]は[C]  
[Insert]は[D]  
[Home]は[E]  
[PageUp]は[F]

(3) 次のキーはND80ZⅢの[ADRSSET][READINC][READDEC][WRITEINC]の代わりに使います。

[.] (小数点、ピリオド)は[ADRSSET]  
[+]は[RDINC]  
[-]は[RDDEC]  
[Enter]は[WRINC]

[注記1]

[+][-]は16進数を入力後に入力しても有効に機能します。その場合には先に入力された16進数は捨てられます。

### 3.2 操作例

[8][0][0][0][.]と入力してみてください。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]  
8000 003E -

のように、ND80ZⅢからメモリアドレス8000の内容が送られてきて画面に表示され、入力待ちになります。  
このとき、ND80ZⅢの7セグメントLEDにも同じように表示されます。

[+]、[-]キーを入力すると、その度にアドレスがインクリメント、デクリメントしてそのアドレスとメモリ内容が画面に表示されます。

ND80ZⅢの7セグメントLEDにも同じ内容が表示されます。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]  
8000 003E - [RD+]  
8001 3E02 -

入力待ちの状態、2桁の16進数を入力して、[Enter]を押すと、ちょうどND80ZⅢのキーから[WRINC]を押したのと同じ動作が行われて、そのときのメモリアドレスに、その16進数が書き込まれて、そのあと、次のメモリアドレスと、メモリ内容が表示されます。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]  
8000 003E - [RD+]  
8001 3E02 - 56[WR+] [5][6][Enter]とキー入力しました  
8002 5632 -

ここで[-]を入力すると[RDDEC]が押されたのと同じ動作になり、アドレスが-1されて、値が書き換わったことが確認できます。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]  
8000 003E - [RD+]  
8001 3E02 - 56[WR+]  
8002 5632 - [RD-] [-]キーを入力しました  
8001 3256 -

キーを入力する度にND80ZⅢの7セグメントLEDにも同じ表示が行われていることを確認してください。

試しに、[1][2][3][4][5][6][7][8]とキー入力しながら、1つのキーを押す度にND80ZⅢのLEDにどのように表示されるかを確認してみてください。

またそのあとで[Enter]を押して、画面の表示と、ND80ZⅢのLED表示を比較してみてください。

さらに[-]キーを入力して、画面の表示とND80ZⅢのLED表示を比べてみてください。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]  
8000 003E - [RD+]  
8001 3E02 - 56[WR+]  
8002 5632 - [RD-] [-]キーを入力しました  
8001 3256 - 12345678[WR+]  
8002 7832 - [RD-]  
8001 3278 -

いろいろ入力してみて、キー入力とそれが画面とND80ZⅢのLEDにどのように表示されるのかを確認することで、リモート操作のルールを理解してください。

[注記1]ここまでのキー操作では 3. 1 で説明したキー以外は入力できません。[BackSpace]も入力できません。入力する数字を間違えたときは[Enter]を入力する前ならば続けて正しい数値を入力してください。つねに最後に入力された4桁がND80ZⅢの7セグメントLEDの右4桁に表示されていることを確かめてみてください。  
なおここまでのキー操作の状態でリモート接続を終了するために、[Ctrl][E]を入力することができます(6. 1を参照)。

#### 4. プログラム、データのSAVE、LOAD

ND80Zモニタは[\* (I/O)][C sv]と[\* (I/O)][D LD]の操作で、プログラム、データをUSB経由でパソコンのハードディスクに保存、読み出しをすることができます(「ND80Zモニタプログラム操作説明書」4章 プログラム、データのSAVE、LOAD を参照してください)。

ND80Zモニタの操作では、パソコン側でもHIDRD. EXE、HIDWR. EXEプログラムを実行する必要があります。

しかしすでにコマンドプロンプトでリモートプログラムを実行中ですから、リモートプログラムの中でHIDRD、HIDWRと同じような動作ができるようにしてあります。

##### 4. 1 プログラム、データのSAVE [/][s]ファイルネーム

[/][s]と続けてキー入力したあとファイルネームを入力して、最後に[Enter]を押すと、その直前にND80ZⅢの7セグメントLEDのアドレス表示部に表示されていた4桁の値がSAVE開始アドレスになり、データ表示部に表示されていた4桁の値がSAVE終了アドレスになって、その開始、終了アドレス情報と、その間のデータが、指定した名前のファイル名で「nd80z3」フォルダにSAVEされます。

アドレス8000~83FFのメモリ内容を、TEST. BTKというファイル名で「nd80z3」フォルダに保存する場合の操作例です。

0001 0000 -

表示はどのような表示でも構いません。上のように7セグメントLEDのアドレス表示部、データ表示部の値と - が画面に表示されている状態でフルキーボードから下のように入力します。

[8][0][0][0][.] [8][0]は数字の8、0のキーです。[.]はピリオド、小数点のキーです。[ADRSSET]の代わりに使います。

すると、下のように表示されます。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]  
8000 003E -

アドレス8000とそのメモリの内容が表示されます。ここでは003Eが表示されていますが、そのときのメモリの内容によって表示は異なります。

続いて終わりのアドレスを入力し、さらにSAVEコマンド /s に続いてファイル名を入力し、最後に[Enter]を入力します。[Enter]は[Enter]キーです。

[8][0][f][f][/][s][t][e][s][t][.][b][t][k][Enter]

[/][f]~[k]はフルキーボードの文字キーです。

- の表示の後ろには16進数を入力するためのキーと、そのほかの特殊な機能のためのキー以外の入力はできま

せんが、／の入力後はコマンドとファイル名を入力するために、文字、記号キーが入力できるようになります(ただしその1行の中に限ります)。

また入力を訂正するために[BackSpace]も使えます。

[BackSpace]は[Enter]入力前ならばいつでも有効ですが /s を消すことはできません。

/s の入力をキャンセルしたいときは、[Ctrl]を押しながら[B]キーを押すと、改行して - だけが表示されますが、数字キーや[+][−]キーなどが入力できる、通常のリモート接続状態に戻っています。

/s とファイルネームとの間にスペースを入力することもできます。

この例のように少ないデータ量のときはほとんど瞬時にファイルSAVEが完了し、下のように表示されます。

```
8000 003E - 80ff/s test. btk [SAVE] test. btk
save end
8000 80FF -
```

## 4.2 プログラム、データのLOAD [/][I]ファイルネーム

上でSAVEしたTEST. BTKをND80ZⅢにLOADする場合の操作例です。

```
0001 0000 -
```

表示はどのような表示でも構いません。上のように7セグメントLEDのアドレス表示部、データ表示部の値と - が表示されている状態でフルキーボードから下のように入力します。

```
[/][I][t][e][s][t][.][b][t][k][Enter]
```

[I] は [L] キーです。/I とファイルネームとの間にスペースを入力することもできます。

入力を訂正するために[BackSpace]も使えます。

[BackSpace]は[Enter]入力前ならばいつでも有効ですが /I を消すことはできません。

/I の入力をキャンセルしたいときは、[Ctrl]を押しながら[B]キーを押すと、改行して - だけが表示されますが、数字キーや[+][−]キーなどが入力できる、通常のリモート接続状態に戻っています。

ファイルのデータがND80ZⅢに送信されたあと、下のように表示されます。

```
0001 0000 - /I test. btk [LOAD] test. btk
send data 260(=104) bytes
8000 80FF -
```

[注記]ND80ZⅢに送ることのできるファイルは、BTK形式のファイルです。拡張子はBTKである必要はありませんが、バイナリファイルで、かつ先頭に開始アドレスと終了アドレス4バイトが必要です。

## 5. RS232C通信機能

ND80Zモニタは[\* (I/O)][2 so]、[\* (I/O)][3 SI]の操作で、プログラム、データをRS232C通信で送信、受信することができます(「ND80Zモニタプログラム操作説明書」4章 プログラム、データのSAVE、LOAD を参照してください)。

リモート接続でも同じことができますが、[\* (I/O)][2 so]、[\* (I/O)][3 SI]とキー操作をする代りに、[/][s]、[/][I]を使います。

### 5.1 プログラム、データの送信 [/][s]

アドレス8000~83FFのメモリ内容を、RS232Cで送信する場合の操作例です。

```
0001 0000 -
```

表示はどのような表示でも構いません。上のように7セグメントLEDのアドレス表示部、データ表示部の値と - が表示されている状態でフルキーボードから下のように入力します。

```
[8][0][0][0][.] [8][0]は数字の8、0のキーです。[.]はピリオド、小数点のキーです。[ADRSSET]の代わりに使
```

います。  
すると、下のように表示されます。

```
0001 0000 - 8000[ADRSSET]
8000 003E -
```

アドレス8000とそのメモリの内容が表示されます。ここでは003Eが表示されていますが、そのときのメモリの内容によって表示は異なります。

続いて終わりのアドレスを入力し、さらに送信コマンド /s を入力し、最後に[Enter]を入力します。[Enter]は[Enter]キーです。/sに続いてファイル名を入力するとファイルSAVEコマンドになりますが、ファイル名をつけずに/sのみで[Enter]キーを入力すると、RS232C送信コマンドになります。

```
[8][0][f][f][/][s] [Enter]
```

この例のように少ないデータ量のときはほとんど瞬時にRS232C送信が完了し、下のように表示されます。

```
8000 003E - 80ff/s
rs232c out
8000 80FF -
```

## 5.2 プログラム、データの受信 [/][I]

RS232C受信は、BTKファイルのように先頭にアドレス情報がついていない、普通のバイナリデータを受信しますから、受信したデータをメモリに書き込むための開始アドレスを指定する必要があります。ここではアドレス8000から書き込むことにします。

```
0001 0000 -
```

表示はどのような表示でも構いません。上のように7セグメントLEDのアドレス表示部、データ表示部の値と - が表示されている状態でフルキーボードから下のように入力します。

```
[8][0][0][0][.] [8][0]は数字の8、0のキーです。[.]はピリオド、小数点のキーです。[ADRSSET]の代わりに使
```

います。  
すると、下のように表示されます。

```
0001 0000 - 8000[ADRSSET]
8000 003E -
```

アドレス8000とそのメモリの内容が表示されます。ここでは003Eが表示されていますが、そのときのメモリの内容によって表示は異なります。このあと、次のように入力します。

```
[/][I] [Enter]
```

[I]は[L]キーです。/I に続いてファイル名を入力するとファイルLOADコマンドになりますが、ファイル名をつけずに/I のみで[Enter]キーを入力すると、RS232C受信コマンドになります。

下のように表示されます。

```
8000 003E - /I
rs232c in
```

ここで受信スタンバイになりますから、相手側装置から送信を開始します。

RS232C受信では、通常のバイナリコードデータを受信しますから、特定のエンドコードで受信を終了することができません。

受信動作はエンドレスになります。

受信中はコマンドプロンプトには何も表示されませんが、ND80ZⅢの7セグメントLEDには、データ表示部に受信中のデータの格納アドレスがモニタ表示されます。

RS232C受信を終了するためには、一度リモート接続を終了して、ND80ZⅢもリセットする必要があります。

次の「リモート接続プログラムの終了」を参照してください。

## 6. その他のキー操作

### 6.1 リモート接続プログラムの終了 [Ctrl][e]

リモート接続を終了するには、[Ctrl]キーを押しながら[e]キーを押します。

このキー操作でコマンドプロンプトで実行していたリモート接続プログラムは終了して、ログファイルも閉じられます。

通常はリモート接続プログラムの終了と同時に、ND80ZⅢもリセットされて、リモート接続前の初期状態になりますが、RS232C受信の実行後や、ユーザープログラムを実行中などに[Ctrl][e]でリモート接続プログラムを終了しても、ND80ZⅢはリセットされずに残っていますから、ND80ZⅢボード上の[MON]キーを押して、ND80ZⅢもリセットしてください。

### 6.2 リモート接続プログラムの強制終了 [Ctrl][c]

リモート接続プログラムを終了するときには、[Ctrl][e]のキー操作をしますが、リモート接続の状態によっては、ハングアップ状態になっていて、[Ctrl][e]では終了できない場合があります。

そのようなときは、[Ctrl]キーを押しながら[c]キーを押します。

[Ctrl][c]でリモート接続プログラムを強制終了した場合には、ND80ZⅢはリセットされませんから、ND80ZⅢボード上の[MON]キーを押して、ND80ZⅢもリセットしてください。

[注記1] [Ctrl][c]でリモート接続プログラムを強制終了した場合には、ログファイルは保存されません。

[注記2] [Ctrl][c]でもリモート接続プログラムを強制終了できない場合には、コマンドプロンプト表示窓の右上の[X]ボタンを押してコマンドプロンプトを終了してください。この場合にもログファイルは保存されません。

### 6.3 プログラムの実行 [r]

リモート接続をしない状態で、ND80ZⅢでプログラムを実行するときは、実行を開始するアドレスを数値キーと[ADRSSET]キーで指定してから、[RUN]キーを押します。

たとえば8000番地から始まるプログラムを実行するには、[8][0][0][0][ADRSSET][RUN]というようにキーを押します。

リモート接続でも、その通りのキー操作をすることで、任意のアドレスからプログラムを実行することができます。

リモート接続での操作例です。

0001 0000 -

表示はどのような表示でも構いません。上のように7セグメントLEDのアドレス表示部、データ表示部の値と - が表示されている状態でフルキーボードから下のように入力します。

[8][0][0][0][.] [8][0]は数字の8、0のキーです。[.]はピリオド、小数点のキーです。[ADRSSET]の代わりに使います。

すると、下のように表示されます。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]

8000 003E -

アドレス8000とそのメモリの内容が表示されます。ここでは003Eが表示されていますが、そのときのメモリの内容によって表示は異なります。

このあと、[r]キーを押すと、下のように表示されて、ND80ZⅢは指定したアドレスから、プログラムを実行します。

0001 0000 - 8000[ADRSSET]

8000 003E - r [RUN]

[注記1]たとえばプログラムのSAVE、LOAD操作などで、すでに7セグメントLEDのアドレス表示部に、プログラムを開始したいアドレスが表示されている状態のときには、あらためて上記例の操作をしてアドレスをセットし直す必要はありません。

[注記2] ユーザープログラムがエンドレスでモニタプログラムに戻ってこない場合には、パソコンのキーボードからの入力にはできませんが、それをND80ZⅢにリモート操作で反映させることはできません。

リモート接続を打ち切るために 6. 2 で説明した[Ctrl][c]による強制終了の操作をしてください。ログファイルは失われます。ND80ZⅢは[MON]を押してリセットしてください。

[注記3] ユーザープログラムを終了したあとでも、リモート接続を継続していきたい場合には、ユーザープログラムの最後にFFコードを書いてください(次の 6. 4 を参照)。

## 6. 4 リモート接続でのユーザープログラムの終了

ユーザープログラムを終了して、モニタプログラムに戻ったあと、引き続きリモート接続での操作を継続したい場合には、プログラムの最後にFFコード(RST7命令)を書いてください。

ND80Zモニタでは、ユーザープログラムの実行中にFFコードが実行されると、ブレイク動作になります。

ブレイク動作の詳細は、「ND80Zモニタプログラム操作説明書」の2章2. を参照してください。

リモート接続での簡単なプログラムの実行例です。下のプログラムはメモリに書き込み済みであることとします。このプログラムはAレジスタに50を入れたあとブレイクします。意味の無いプログラムですが最も簡単なプログラム例です。

```
8000 3E50 LD A, 50
8002 FF RST 7
```

[8][0][0][0][.][r]で実行開始すると、すぐにブレイクします。実際のログファイルです。

```
logfile nd80zlog¥09071102.txt open
```

```
ND80ZⅢに接続しました
```

```
0001 0000 - 8000[ADRSSET]
```

```
8000 003E - r [RUN]
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
5000 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF51 00000000 00
```

```
[RD+]
```

```
8004 0080 -
```

```
0000 00C3 -
```

```
ndremote.exeを終了しました
```

```
logfile closed at Tue Sep 07 11:02:26 2010
```

ブレイクすると、レジスタ内容が表示されキー入力待ちになります。このときは[+][−]の入力が無難です。ここでは[+]キーを入力しています。

## 6. 5 リターン(Continue)キー [n]

ND80Zモニタでユーザープログラムの実行を開始するには、通常は[RUN]キーを使いますが、[CONT]キーでもユーザープログラムを実行することができます。[CONT]キーはブレイク後のプログラムをブレイクしたときのレジスタの状態をそのまま維持して、ブレイクしたところからプログラムを再開するときに使います。

リモート接続で[CONT]キーと同じ操作をさせるには[n]キーを使います。

簡単な操作例です。上のプログラムを少し変形しました。操作例を説明するための変則的なプログラムです。

下のようにプログラムが書き込み済みであることとします。

8000からプログラムを開始すると、すぐにブレイクします。

[n]を入力するたびにプログラムが実行され、再びブレイクします。

ブレイクするたびにAレジスタの値が加算されていきます。

```
logfile nd80zlog¥09071113.txt open
```

```
ND80ZⅢに接続しました
```

```
0001 0000 - 8000[ADRSSET]
```

```
8000 003C - r [RUN]
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0100 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF20 00000000 00
```



```

n [CONT]
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
0200 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF5F 00000000 00
n [CONT]
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
0300 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF5A 00000000 00
n [CONT]
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
0400 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF67 00000000 00

```

```

0000 00C3 -
ndremote.exeを終了しました
logfile closed at Tue Sep 07 11:14:30 2010

```

## 6.6 I/O出力 [／][o]

ND80Zモニタでは[ADRSSET]キーでI/Oアドレスを指定し、8ビットの出力データをセットしてから、[\* (I/O)[E out]と操作することで、I/Oアドレスにデータを出力することができます(「ND80Zモニタプログラム操作説明書」3章 I/Oモード を参照してください)。

リモート接続では、アドレス、データをセットしたあと、[／][o]と操作します。[o]はoutの[o]キーです。

ND80ZⅢのボード上に実装している82C55のコントロールアドレス83にコントロールワード80(全ポート出力)を出力するには、下のように操作します。

```
[8][3][.][8][0][／][o]      [. ]はピリオド、小数点のキーです。[ADRSSET]の代わりに使います。
```

I/Oアドレスは8ビットですから、16進数4桁のうち下位2桁を指定するだけで構いません。上位2桁は無視されま

す。  
[注意]データをセットしたあと、[Enter]を押さないように注意してください。[Enter]を押すと、I/Oアドレスではなくて、メモリに書き込みが行われてしまいます。

実際の操作例は次の 6.7 I/O入力 のところで説明します。

## 6.7 I/O入力 [／][i]

ND80Zモニタでは[ADRSSET]キーでI/Oアドレスを指定したあと、[\* (I/O)[F in]と操作することで、I/Oアドレスからデータを入力することができます(「ND80Zモニタプログラム操作説明書」3章 I/Oモード を参照してください)。

リモート接続では、アドレス、データをセットしたあと、[／][i]と操作します。[i]はinの[i]キーです。

ND80ZⅢのボード上に実装している82C55のCポート(I/Oアドレス82)からデータを入力するには、下のように操作します。

```
[8][2][.][／][i]      [. ]はピリオド、小数点のキーです。[ADRSSET]の代わりに使います。
```

I/Oアドレスは8ビットですから、16進数4桁のうち下位2桁を指定するだけで構いません。上位2桁は無視されま

す。  
実際の操作をしたときのログファイルです。

```
logfile nd80zlog¥09071137.txt open
```

```

ND80ZⅢに接続しました
0001 0000 - 83[ADRSSET]
0083 8301 - 80/o[OUT]
0083 0180 - 82[ADRSSET]
8082 8222 - 12/o[OUT] ①
8082 2212 - [RD+]    ②
8083 123B - [RD-]    ③
8082 3B22 - /i[IN]   ④

```

```

8082 3B12 - 34/o[OUT] ⑤
8082 1234 - [RD+] ⑥
8083 343B - [RD-] ⑦
8082 3B22 - /i[IN] ⑧
8082 3B34 - ⑨
0000 00C3 -

```

ndremote.exeを終了しました

logfile closed at Tue Sep 07 11:40:04 2010

①で[1][2][/] [o]と操作した結果I/Oアドレス82(82C55のCポート)にデータ12が出力され、その次の②のように表示されます。メモリアドレス8082に12が書き込まれたように見えますが、[Enter](WRINC)によるメモリ書き込みでは、書き込み後にアドレスがインクリメントされます。

ここでは/o実行後もアドレスが変化していないことに注目してください。

メモリ内容が変化していないことをはっきりさせるために、②③の操作をしました。

8082の内容は22のままで変化していないことが確認できます(①と④)。

④では/iを実行しています。アドレス82に対するI/O入力コマンドの実行です。

その結果は⑤に表示されています。

①で実行したアドレス82へOUTした値が読み出されています。

82C55は、出力に設定したポートに対してIN命令を実行すると、それ以前にOUT命令によって出力にラッチされている値がそのまま読み出されます。

⑤ではその表示に対して今度は34をOUTしています。

さきほどと同様に、メモリに書き込んでいないことを確認するために、⑥⑦の操作をしています。

なお[RD+][RD-]は、I/O動作の説明のために行っているだけですから、このような操作が必要ということではありません。

⑧でアドレス82に対してIN命令を実行して、その結果が⑨に表示されています。

## 6.8 Move Memory [ / ][ m ]

ND80Zモニタでは[\* (I/O)][9 mv]の操作で、指定したメモリ範囲のデータをそのまま別のアドレスにコピーすることができます。

リモート接続では同じ機能を、[ / ][ m ]と入力することで行うことができます。

アドレス8000~80FFの範囲のデータをアドレス9000からのメモリにコピーする場合の操作例です。

logfile nd80zlog¥09071452.txt open

ND80ZⅢに接続しました

```
0001 0000 - 8000[ADRSSET] ①
```

```
8000 003C - 80ff/m[MOVE MEMORY] ②
```

```
for... 9000[WR+] ③
```

```
9000 90FF - ④
```

```
0000 00C3 -
```

ndremote.exeを終了しました

logfile closed at Tue Sep 07 15:02:07 2010

①まずコピー元の先頭アドレスをセットします。ここでは[8][0][0][0][.]と入力しています。

②続いてコピーの終わりのアドレスを入力してから、/mを入力します。[8][0][f][f][/][m]と入力しています。

③すると、for... と表示されますから、コピー先の先頭アドレスを入力してから、[Enter]を入力します。

④コピーが行われて、コピー先の先頭アドレスと終了アドレスが表示されます。

[注記]ND80ZⅢのキー操作[\* (I/O)][9 mv]で、コピー元の開始アドレス>終了アドレスという値を指定すると7セグメントLEDにError... と表示されますが、リモート接続ではそのような値を設定してもエラーにはなりません。

しかしコピー動作は行われず、コピー開始アドレス+1のアドレスが表示されて、動作は終了します。

Move Memoryの詳細については、「ND80Zモニタプログラム操作説明書」6章を参照してください。

## 6.9 Memory Dump [ / ][ d ]

指定メモリ範囲のデータを16進数とASCIIコードで表示します。

アドレス8000~8056の範囲のデータをメモリダンプする場合の操作例です。

logfile nd80zlog¥09071530.txt open

```
ND80ZⅢに接続しました
0001 0000 - 8000[ADRSSET] ①
8000 003C - 8056/d[MEMORY DUMP] ②
8000 3C FF C3 00 80 21 00 81 3A FD AB 4F 7E FE FF CA <.テ..!...:.#0~..ハ
8010 FC DF 5A 00 00 49 24 00 00 00 04 00 FC DF 41 23 .°Z..I$......°A#
8020 00 49 24 00 28 00 08 00 0A 00 0D 84 F0 0C 00 9A .I$. (.....
8030 FA 00 00 98 FA 0A 00 0D 10 14 00 18 81 22 61 3D ..... "a=
8040 22 3B F0 0C 00 2C 22 73 71 72 3D 22 3B DE 28 F0 ";...,"sqr=";" (.
8050 0C 00 29 0D 1B 1E 00 05 85 F0 0C 00 0D 08 28 00 ..)..... (.
[RD+] ③
8001 56FF -
0000 00C3 -
ndremote.exeを終了しました
logfile closed at Tue Sep 07 15:31:14 2010
```

- ①まずメモリダンプの開始アドレスをセットします。ここでは[8][0][0][0][.]と入力しています。
- ②続いて終わりのアドレスを入力してから、/dを入力します。[8][0][5][6][/][d]と入力しています。
- ③メモリダンプが終了したあとは改行されるだけで何も表示は出ませんが、通常のキー入力ができます。[+][-]を入力するのが無難です。ここでは[+]を入力しています。

[注記]メモリダンプは1行16バイト単位で表示が行われます。

## 7. レジスタモード

ND80Zモニタでは[REG]キーに続けて数値キーを入力することで、Z80CPUのレジスタの値を表示させたり、書き換えたりすることができます。

リモート接続でも同じ操作を行うことができます。

### 7.1 レジスタモードの開始 [/][r]

/r と入力するとレジスタモードになります。

レジスタモードではCPUレジスタの値を保存しているレジスタバッファの値を[+]キー、[-]キーで表示させたり、[Enter]キーで値を書き換えることができます。

logfile nd80zlog¥09071608.txt open

```
ND80ZⅢに接続しました
0001 0000 - /r
*** REGISTER mode entry ***
[ AF ] FFEA 0000 -
```

レジスタモードにエントリすると、最初に[AF]レジスタが表示されます。

レジスタ名の表示の後ろにある4桁の16進数は、そのレジスタペアの値が格納されているメモリアドレスです。

その次の4桁の16進数がレジスタペアの現在の値です。リセット直後はSP(スタックポインタ)とIレジスタ、Rレジスタ以外のレジスタバッファの値は全て00になっています。

```
[ AF ] FFEA 0000 - [RD+]
[ BC ] FFE8 0000 - [RD+]
[ DE ] FFE6 0000 - [RD+]
[ HL ] FFE4 0000 - [RD+]
[ SP ] FFE2 F800 - [RD-]
[ HL ] FFE4 0000 - [RD-]
[ DE ] FFE6 0000 - 1234[WR+]
[ HL ] FFE4 0000 - [RD-]
[ DE ] FFE6 1234 -
```

[+]キーと[-]キーでレジスタバッファを順に表示させることができます。

[DE]レジスタの表示のところで、[1][2][3][4][Enter]と入力して、DEレジスタバッファの値を書き換えてみました。

そのあと[-]キーでDEレジスタバッファの値が1234に書き換えられたことを確認しています。

参考までに[+]キーを使って全てのレジスタバッファを順に表示させてみました。

```
*** REGISTER mode entry ***
```

```
[ AF ] FFEA 0000 - [RD+]
[ BC ] FFE8 0000 - [RD+]
[ DE ] FFE6 0000 - [RD+]
[ HL ] FFE4 0000 - [RD+]
[ SP ] FFE2 F800 - [RD+]
[ PC ] FFE0 0000 - [RD+]
[ IX ] FFDE 0000 - [RD+]
[ IY ] FFDC 0000 - [RD+]
[ AF' ] FFDA 0000 - [RD+]
[ BC' ] FFD8 0000 - [RD+]
[ DE' ] FFD6 0000 - [RD+]
[ HL' ] FFD4 0000 - [RD+]
[ IR ] FFD2 0000 - [RD+]
[ brA ] FFF0 0000 - [RD+]
[ brC ] FFF2 0000 - [RD+]
[ AF ] FFEA 0000 -
```

## 7.2 レジスタバッファの個別指定

レジスタモードでは[/]キーに続けてレジスタペアを示すアルファベットを入力することで、レジスタペアを個別に指定して表示させることができます。

たとえば[/]キーに続いて[d]キーを入力すると、DEのレジスタバッファが表示されます。

/dは通常モードではメモリダンプになりますが、レジスタモードでは、レジスタペアDEを示します。

レジスタバッファを個別に指定している例です。

```
*** REGISTER mode entry ***
```

```
[ AF ] FFEA 0000 - [RD+]
[ BC ] FFE8 0000 - [RD+]
[ DE ] FFE6 0000 - [RD+]
[ HL ] FFE4 0000 - [RD+]
[ SP ] FFE2 F800 - /a
[ AF ] FFEA 0000 - /x
[ IX ] FFDE 0000 - /y
[ IY ] FFDC 0000 - [RD+]
[ AF' ] FFDA 0000 - [RD+]
[ BC' ] FFD8 0000 - /b
[ BC ] FFE8 0000 - ua
[ AF' ] FFDA 0000 - uh
[ HL' ] FFD4 0000 - [RD+]
[ IR ] FFD2 0000 - [RD+]
[ brA ] FFF0 0000 -
```

/a はAF、/x はIX、/y はIYレジスタ、/b はBCレジスタを指定するのに使います。また ua は裏レジスタのAF'を、uh は裏レジスタのHL'を指定するのに使います。

この例のように、個別に指定したあと、[+][-]キーで順に表示させることもできます。

個別指定のための入力コマンドと、それに対応するレジスタバッファの関係は以下の通りです。

```
/a AF
/b BC
/d DE
```

```
/h HL
/s SP
/p PC
/x IX
/y IY
ua AF'
ub BC'
ud DE'
uh HL'
/i IR
ra brA
rc brC
```

### 7.3 レジスタモードの終了 [ / ] [ 0 ]

レジスタモードを終了して普通のキー操作に戻るには [ / ] キーに続けて数字キーの [ 0 ] を入力します。

```
[ IR ] FFD2 0000 - ra
[ brA ] FFF0 0000 - rc
[ brC ] FFF2 0000 - /0
```

\*\*\* REGISTER mode end \*\*\*

```
FFF2 0000 - [RD+]
FFF3 00FF - [RD+]
```

### 8. ブレイク動作

ND80Zモニタでは、ブレイクポイントとブレイクカウンタを設定することで、プログラムを任意のアドレスでブレイクさせたり、その後、ステップ動作をさせることができます(「ND80Zモニタプログラム操作説明書」2章 参照)。

リモート接続でも、それと同じ動作をさせることができます。

以下は操作例です。

「ND80Zモニタプログラム操作説明書」2章 で使ったのと同じプログラムを書いて、同じ操作をしてみます。

実行前にディップスイッチDS1のNo.4がON(STEP側)になっていることを確認してください。

```
logfile nd80zlog¥09081145.txt open
```

ND80ZⅢに接続しました

```
0001 0000 - 8000[ADRSSET]
8000 003C - 3e[WR+] ①
8001 3EFF - 00[WR+]
8002 00C3 - 3c[WR+]
8003 3C00 - c3[WR+]
8004 C380 - 02[WR+]
8005 0221 - 80[WR+]
8006 8000 - 8000[ADRSSET] ②
8000 003E - [RD+]
8001 3E00 - [RD+]
8002 003C - [RD+]
8003 3CC3 - [RD+]
8004 C302 - [RD+]
8005 0280 - [RD+]
8006 8000 - /r ③
*** REGISTER mode entry ***
[ AF ] FFEA 7F50 - ra ④
[ brA ] FFF0 0000 - 8002[WR+] ⑤
[ brC ] FFF2 0000 - 32[WR+] ⑥
[ AF ] FFEA 7F50 - [RD-] ⑦
[ brC ] FFF2 0032 - [RD-]
```

[ brA] FFF0 8002 - /0 ⑧

\*\*\* REGISTER mode end \*\*\*

FFF0 8002 - 8000[ADRSSET] ⑨

8000 003E - r [RUN] ⑩

A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC ⑪

3220 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF44 00100000 00

n [CONT] ⑫

A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC

3220 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF5F 00100000 00

n [CONT]

A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC

3320 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF6F 00100000 00

[RD+] ⑬

8004 2002 - [RD+]

8005 0280 - [RD+]

8006 8000 - [RD+]

8007 0081 - [RD+]

8008 813A - [RD+]

8009 3AFD - [RD+]

800A FDAB - n [CONT] ⑭

A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC

3320 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF38 00100000 00

n [CONT]

A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC

3420 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF50 00100000 00

[RD+]

8004 2002 - [RD+]

8005 0280 - ^E

0000 00C3 -

ndremote.exeを終了しました

logfile closed at Wed Sep 08 11:53:41 2010

①アドレス8000から以下のプログラムを書きます。

8000 3E00 LD A, 00

8002 3C INC A

8003 C30280 JP \$8002

②正しく書いたかどうか念の為確認します。

③レジスタモードにします。

④「ブレイクアドレス」を指定します。

⑤「ブレイクアドレス」に8002を書き込みます。

⑥「ブレイクカウンタ」にブレイクまでのループ回数50(16進数32)を書き込みます。

[注記]ブレイクカウンタの値を00のままにしたときは、ブレイクアドレスを最初に1回実行したときにブレイクします。

ブレイク後はステップ動作になります。

⑦正しくセットされたか確認します。

⑧レジスタモードを終了します。

⑨⑩アドレス8000をセットしてRUNします。

⑪ブレイクして、レジスタダンプ表示が行われます。

Aレジスタの値は32(=50)、PC(プログラムカウンタ)はブレイクした次のアドレス8003になっています。

⑫[n]キーを押すと、1ステップ実行され、次のレジスタダンプが行われます。

以後は[n]キーを押すたびに1ステップずつ実行され、レジスタダンプが行われます。

⑬ステップ動作でレジスタダンプが行われているときに、[+][-][.][Enter]などのキーを使って自由にモニタ機能を使うことができます。またレジスタモードにしてレジスタの値を書き換えることもできます。

⑭ふたたび[n]キーを押すと、さきほどの続きからステップ動作が行われます。

## 9. トレース機能 [ / ] [ t ]

トレースは上で説明したステップ動作を自動で行うものです。

ステップ動作はブレイク後に[n]キーを押すたびに1ステップずつ実行されますが、トレース機能をONにすると、17ステップを自動的に実行して、レジスタダンプ表示を行います。

ステップ動作の自動実行ですから、操作の仕方は、ブレイク動作の設定と同じです。

ディップスイッチDS1のNo.4がON(STEP)側になっていることを確認してください。

レジスタモードにして、プログラムのブレイクアドレスとブレイクカウンタをセットします。ブレイクカウンタを00にしておくと、ブレイクアドレスを1回実行したときにブレイクして、それ以後はステップ動作になります。

トレース機能は、[/]キーに続けて[t]キーを入力することでonになります。

そのあとで[r]キーまたは[n]キーを押すと17ステップ実行されて、レジスタダンプが行われます。

そのあとは普通のキー操作モードになります。

通常のキー操作やステップ動作がさせられます。

[n]キーを押すと1ステップ実行されます。

続けてトレース実行をさせたいときは、ふたたび[/][t]を入力してトレースONにしたあと、[n]キーを押します。

[注記]トレースONになっているときに、[/][t]を入力すると、トレースOFFになります。

以下は操作例です。

```
logfile nd80zlog¥09091007.txt open
```

```
ND80ZⅢに接続しました
```

```
0001 0000 - /r
```

```
*** REGISTER mode entry ***
```

```
[ AF ] FFEA 0000 - ra
```

```
[ brA] FFF0 0000 - 8002[WR+]
```

```
[ brC] FFF2 0000 - /0
```

```
*** REGISTER mode end ***
```

```
FFF2 0000 - /t[TRACE SET]
```

```
FFD1 0010 - trace on
```

```
8000[ADRSSET]
```

```
8000 003E - r [RUN]
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0000 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF10 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0100 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF4B 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0100 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF71 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0200 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF05 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0200 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF2D 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0300 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF3E 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0300 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF5E 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0400 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF7B 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0400 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF16 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0500 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF34 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0500 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF52 00000000 00
```

```
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'C' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC
```

```
0600 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF70 00000000 00
```





1300 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF01 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1300 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF7C 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1400 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF1C 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1400 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF37 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1500 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF5F 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1500 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF07 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1600 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF23 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1600 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF3B 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1700 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF5C 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1700 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF79 00000000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1808 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF1F 00001000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1808 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF3E 00001000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1908 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF58 00001000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1908 0000 0000 0000 F800 8002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF7F 00001000 00  
A F B C D E H L SP PC IX IY A'F' B'G' D'E' H'L' I R SZ H PNC BRC  
1A08 0000 0000 0000 F800 8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF19 00001000 00

^E

0000 00C3 -

ndremote.exeを終了しました

logfile closed at Thu Sep 09 10:10:23 2010